

経営比較分析表

青森県 階上町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cc3
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)
-	該当数値なし	19.97	99.94
1か月20㎡ ³ 当たり家庭料金(円)			
2,948			

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
14,062	94.01	149.58
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
2,795	1.10	2,540.91

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成27年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性




「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」



「施設の効率性」



「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ・収益的収支比率は、少しずつではあるが改善傾向にあるものの、100%未満で赤字収支となっている。
- ・経費回収率は、類似団体と比較して半分以下で著しく低い状況である。汚水処理原価は2倍と高く、施設利用率は7.72%、水洗化率は12.51%といずれも低い状況である。
- ・認可区域内整備途中であり、接続推進に努め使用料収入を確保しながら、早期整備完了を目指す。

2. 老朽化の状況について

- ・一部供用開始してから年数が経っておらず、管渠更新は行っていない。
- ・今後、計画的に点検調査を実施し、老朽化対策をすすめる必要がある。

全体総括

- ・認可区域整備途中であり、今後計画の見直しをしながら整備をすすめていくこととする。
- ・整備完了により、経営状況を類似団体程度まで上げる必要がある。今後、維持管理費等経費削減に努め、認可区域早期整備完了を目指す。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。