



通学路対策箇所図(青森県階上町:旧小舟渡小学校)



①
・坂道を下るとカーブになっていて漁港に出入りする車両もある。注意喚起を行うが十分な対応となっていない。



<対策メニュー>
・検討中

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会
 - ・学校
 - ・警察署
 - ・道路管理者

— — : 通学路
● : 要対策箇所