


通学路対策箇所図(青森県階上町:赤保内小学校①)

別添2



② 町道耳ケ吠寺下線
 ・交通量が多いにもかかわらず、歩行スペースがない。

<対策メニュー>
 ・土留め撤去等



① 町道耳ケ吠上野線
 ・歩道線上に停止線があり、横断時に車と接触する可能性がある。
 ・交通量が多く、児童生徒の横断が危険である。



<対策メニュー>
 ・停止線位置の変更
 ・横断歩道の設置

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・小学校
- ・警察署
- ・道路管理者


③ 町道耳ケ吠寺下線
 ・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。

<対策メニュー>
 ・外側線及び視線誘導標再整備



- : 通学路
- : 要対策箇所

通学路対策箇所図(青森県階上町:赤保内小学校②)



④ 県道名川階上線
・交通が多いにもか
かかわらず、歩道と
車道の区別がない。




<対策メニュー>
・歩道設置

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会
 - ・小学校
 - ・警察署
 - ・道路管理者

— — : 通学路
○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図(青森県階上町:赤保内小学校③)



赤保内小学校

② 町道耳ヶ吠寺下線

・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。

<対策メニュー>

・ポールコーンによる歩車道の明確化



④ 県道名川階上線
・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。

<対策メニュー>

・歩道設置



④ 県道名川階上線
・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。

<対策メニュー>

・歩道設置



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・小学校
- ・警察署
- ・道路管理者

— : 通学路

○ : 要対策箇所