


通学路対策箇所図(青森県階上町:赤保内小学校)



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会
 - ・学校
 - ・警察署
 - ・道路管理者

③
・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。



<対策メニュー>
・検討中

②
・横断歩道を渡ってから先に歩道が無く、車道を歩いている。



<対策メニュー>
・検討中

①
・停止線の位置が歩道に近く、横断時に車と接触する可能性がある。




<対策メニュー>
・検討中

--- : 通学路

● : 要対策箇所


通学路対策箇所図(青森県階上町:赤保内小学校)



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会
 - ・学校
 - ・警察署
 - ・道路管理者

④

- ・交通が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。



〈対策メニュー〉

- ・歩道設置

— — : 通学路

● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(青森県階上町:赤保内小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・学校
- ・警察署
- ・道路管理者

文
赤保内小学校

②

・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。

＜対策メニュー＞
・歩道設置



④

・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。

＜対策メニュー＞
・歩道設置



④

・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。

＜対策メニュー＞
・歩道設置



— — : 通学路

● : 要対策箇所